

Banc de rémouleur

N° inventaire: 055.R (ancien référencement 5*5.22)

Date acquisition: Inconnue
Propriétaire du Bien: Inconnu
Marque – Inscription: Néant
Matière – Matériaux: Métal Bois

Dimensions:

État du Bien au moment de l'acquisition :

Non fonctionnelle tout est dissocié, la courroie est cassée

Description complémentaire: Ce banc de rémouleur servait à aiguiser les couteaux et les ciseaux.
Artisanat ambulante dans la rue.

Photographie au moment de l'acquisition



État du Bien après restauration par les Passeurs de Mémoire (photographie):

Nettoyage et remontage du mécanisme de la roue. Les roues pour se déplacer ne sont pas réinstallées car les moyeux sont inopérants. Les roues sont donc nettoyées et installées pour servir de table sur les 2 barriques. Le mécanisme fonctionne mais la courroie d'entraînement n'est pas restaurable.

Fiche documentaire mise à disposition des visiteurs : Oui intitulé « Le Rémouleur »



Domaine ou Fonction d'usage : Artisanat

Aménagement pour mise en fonctionnement pour les parcours scolaires « Engrenages » - Février 2020

Pose d'un cercle en bois (pièce de bois non peinte vissée sur la structure d'origine) pour éviter à la courroie de sortir de sa gorge lors de la rotation.



Fiche documentation visiteur à disposition : Oui